
海水測定用の HI 774-25（超低濃度リン酸塩試薬）、および HI 736-25（海水測定用超低濃度リン試薬）の仕様が変更されます。1 種類だけだった試薬が 2 種類に分かれます。測定手順は次の通りです（操作方法については各測定器の取扱説明書をご覧ください）。

**【従来の試薬での測定手順】**

●HI 774-25：HI 774-0（25 袋）　●HI 736-25：HI 736-0（25 袋）

1. 測定するサンプル水 10ml をガラスセルに入れ、キャップを締めて測定器でゼロ設定を行った後、ガラスセルを取り出してキャップを外します。
2. 取り出したガラスセルに HI 774-0（または HI 736-0）試薬 1 袋を加え、キャップを締めます。
3. 加えた粉末試薬が完全に溶けるまで 2 分間泡立たない程度に軽く振ります。
4. 試薬を加えたガラスセルを測定器のセル挿入部に入れて、測定を開始します。



**【新しい試薬での測定手順】**

●HI 774-25：　SULFAMIC PWD（スルファミン酸試薬①）25 袋
　　HI 774IND-0（指示薬②）25 袋

●HI 736-25：　SULFAMIC PWD（スルファミン酸試薬①）25 袋
　　HI 736IND-0（指示薬②）25 袋

1. 測定するサンプル水 10ml をガラスセルに入れ、キャップを締めて測定器でゼロ設定を行った後、ガラスセルを取り出してキャップを外します。
2. 取り出したガラスセルに、
　＜HI 774 用または HI 736 用＞SULFAMIC PWD（スルファミン酸試薬①）
　を加え、キャップを締めます。




3. 30 秒間軽く振って混ぜ合わせます。
4. キャップを外し HI 774IND-0（指示薬②）または HI 736IND-0（指示薬②）を加え、キャップを締めます。




5. 加えた粉末試薬が完全に溶けるまで 2 分間泡立たない程度に軽く振ります。
6. 試薬を加えたガラスセルを測定器のセル挿入部に入れて、測定を開始します。

※　*重要：試薬を添加する順序を間違えないでください。*

※　*従来の試薬も引き続き問題なくご使用いただけます。ただし、両方の試薬を混ぜて使用しないでください。*